

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
 Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Mehmet Bakay
 Heidelberger Str. 81a
 64285 Darmstadt

197839



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 10J705262/A

(3) 17.10.2023 15:02

(2) Amtl. Kennzeichen	D DA-PS 101	(1) Fzg-Ident-Nr.	WV1ZZZ2FZ67002228			
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	LKW (10-0200)	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	VOLKSWAGEN-VW (0603)	Achse	links	rechts	Druck	links
Typ und Ausführung (-Nr)	2FJE2 (AJQ-00060)		[daN]	[daN]	[bar]	rechts
Erstzulassung	09/2006	1	413	358	57,2	[daN] [daN]
(4) Stand des Wegstreckenzählers	195.767	2	373	389	75,4	250 237 block.
Zul. Gesamtmasse	3500 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten			Abbremsung FBA: 13 %	
letzte Hauptuntersuchung vom	09/2020	FbMin1=731, FbMin2=642				
(3) Prüfort	Darmstadt, 0001-11/HHHH-HH					
Version Systemdaten-Anwendung	4.24					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: erhebliche Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- * D106.3a Aufbau, Laderaum - Wand rechts hinten Befestigung mangelhaft Scharniergriff beschädigt (EM)
- * 4.2.1a Leuchten, Seitenmarkierungsleuchte links ohne Funktion (EM)
- * 4.2.1a Leuchten, Seitenmarkierungsleuchte rechts ohne Funktion (EM)
- * 4.2.3a Leuchten, Begrenzungsleuchte (Standlicht) links eine Seite ohne Funktion (GM)
- * 4.2.3a Leuchten, Schlussleuchte unten rechts ein von mehreren einer Seite Beeinträchtigung der Leuchtwirkung (GM)
- * 4.2.1b Leuchten, Seitenmarkierungsleuchte rechts vom Abschlussleuchte fehlt (EM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Die Nachprüfung der Beseitigung aller Mängel kann bis spätestens **17.11.2023** erfolgen.
 Bitte legen Sie dafür diesen Untersuchungsbericht wieder vor.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
 00667002 Dipl.-Ing. Süleyman Murat
 Sachverständigenbüro
 Dipl.-Ing. Süleyman Murat
 Otto-Röhm-Straße 38
 64293 Darmstadt
 Tel: 061513967733

Murat Süleyman
 Unterschrift/Stempel

Preisinformation (berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)
 Prüfgeld §29 HU incl. UMA* 164,00 EUR
 Gesamtbetrag 164,00 EUR
 incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
 erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8



NK 19

© 2023 GTÜ mbH F.-Nr. UB 07/23

171336199 0

